様式1（被害速報）

番号	地区	発生日	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額	復旧概算工事費	対応措置状況	備考
1	新穂	H28.8.30	不明	上新穂	林道被害	林道黒滝線	法面崩落による倒木及び 土砂が道路を塞ぎ通行不能	L=5m、 H=3m、 W=4m	500千円	500千円	倒木撤去及び排土指示済 被災箇所の約100m手前でコーンにより通行止め	8/31 8:30通報
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												