様式1（被害速報）

番号	地区	発生日	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額（単位：千円）	復旧概算工事費（単位：千円）	対応措置状況	備考
1	畑野	H28.10.5	未明	多田	建物被害	住宅	隣家の敷地の木が倒れて、屋根瓦を一部破損					
2	佐渡	H28.10.5	夜半	金井地区	農産被害	西洋なし	果実の落下	落下率5%	調査中		現状把握に努める。	農林水産課
3	畑野	H28.10.6	未明	栗野江	その他	畑野サンスポーツランド野球場・周遊道の上部法面	野球場バックネット裏周遊道の法面に、裏山の枯木（直系約30cm）が倒木				市民生活への影響なし、職員で処理対応をおこなう	社会教育課
4	相川	H28.10.6	1:00	相川栄町	その他	電灯（観光施設）	ポール式電灯が傾き倒れそうな状況である。	ポール式電灯1本	524	524	撤去	観光振興課
5	新穂	H28.10.5	23:00	新穂正明寺	道路被害	瓜生屋田野沢21号線	降雨による砂利道の砂利流失	L=200m	200	200		建設課
6												
7												
8												
9												
10												